

リンレイ

密着強化&防水ポリマーによる
高密着性・高耐水性で
キズ・水から強力ガード!!



鏡面塗装フローリングにも対応

ハイテク フローリングコート

HIGH-TECH FLOORING COAT

高硬度UV塗装・鏡面仕上げ 木質床材専用樹脂ワックス

ハイテクフローリングコート

床材メーカーとの共同開発により誕生
高硬度UV塗装・鏡面仕上げ 木質床材専用樹脂ワックス

高耐水 水に濡れても白化しにくい、優れた耐水性

防水ポリマーの配合により耐水性に優れ、水分によるワックス皮膜の白化・剥がれのトラブル発生を防ぎます。汎用樹脂ワックスでは、密着不良が起こり、水分の影響で「白化」が発生してしまいます。

高密着 高い密着性で剥がれを防ぐ

フローリングの、どのような塗装に対しても高い密着性を発揮。従来のワックスに見られた、剥がれの発生を防ぎます。

抗菌 安心の抗菌仕様

抗菌仕様で細菌やカビの繁殖を抑制します。

耐すべり性 最適なスリップ特性。安全性もバツグン

住宅内歩行での安全面を考えた、最適なスリップ特性を発揮します。(静摩擦係数: 0.55~0.60)。

ウレタン樹脂配合で、キズ・摩耗に強く剥がれにくい

耐摩耗性・耐傷つき性に優れた柔軟かつ強靱な皮膜を形成。

環境面へも対応し、シックハウス問題にも配慮

厚生労働省指針値該当成分(13物質)を使用していません。

こんな症状、出ていませんか? /

水剥離

水白化

密着不良

ワックス仕上げに関するトラブルが急増しています!

塗り(光沢)ムラが目立つ
特に2回塗布した場合



ワックスが剥がれやすい



キズがつきやすい



パウダー化が起こる
白い粉化



水白化が起こる
水がたれた部分が白くなる



水剥離が起こる
水がたれた部分が剥がれる



トラブルの発生要因

フローリング特性に合ったワックスを使用していない

フローリングにはさまざまな特性があり、それぞれの特性に合ったケミカル(樹脂ワックス、洗剤等)の選択が必要です。床材に合わないワックスを使用すると、ワックスの剥がれなどのトラブルにつながります。

使用上の注意

- 塗布前は、必ず手順に従って、洗剤拭きや洗浄を行った上でご使用ください。これを行いませんと密着や仕上がりに悪影響を及ぼします。
- ワックスを使用する際は、床材メーカー発行の作業手順書または床材Labo.の発行する「新築引き渡し美装作業標準書」等を参照の上、注意してご使用ください。

■推奨メーカー

札鶴ベニヤ株式会社/丸玉産業株式会社/北海道パーケット工業株式会社/株式会社テオー小笠原/松原産業株式会社/秋田プライウッド株式会社
藤島林産株式会社/矢島木材乾燥株式会社/YKK AP株式会社/株式会社オリエント/パナソニック エコソリューションズ内装建材株式会社
住友林業クレスト株式会社/エーディーワールド販売株式会社/株式会社川島織物セルコン/株式会社LIXIL(旧トステム株式会社)/株式会社トッパンコスモ
株式会社ニッシンイクス/株式会社望造BO&COボード株式会社/マンマーチーク販売株式会社/株式会社ユーケン/株式会社オーシカ/大建工業株式会社
株式会社東京工営/天龍木材株式会社/株式会社ノダ/アイカ工業株式会社/株式会社イクタ/株式会社スズキ/株式会社岐北インテリア
プレイリーホームズ株式会社/ウッド・ツーツ株式会社/アイオーシー株式会社/朝日ウッドテック株式会社/永大産業株式会社/パナホーム株式会社
株式会社昭和洋樽製作所/株式会社センエイ/ダイヤ扶桑株式会社/東亜コルク株式会社/株式会社竹田木材工業所/大日本印刷株式会社/東洋テックス株式会社
南海プライウッド株式会社/大倉工業株式会社/株式会社穴吹工務店/株式会社カスコ/株式会社ウッドワン/中本造林株式会社/株式会社日商
日東フローリング株式会社/池見林産工業株式会社 株式会社アース貿易/株式会社東商会/

※順不同、敬称略での掲載とさせていただきます。※上記掲載メーカーは一部です。主力商品の適合試験は終了しております。対象床材については、お問い合わせください。

株式会社 リンレイ 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03 (3541) 4851 (代)

東京(業務製品部)03(3543)2281
大阪06(6394)4571 名古屋052(581)8241
札幌011(521)5271 仙台022(223)6868 広島082(232)2333
高松087(834)2738 福岡092(883)7000

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
秦野事業所認証登録